

Завод-изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие при транспортировке, неправильном обслуживании при эксплуатации и хранении изделия.

Если дефект произошел не по вине завода-изготовителя, потребитель принимает на себя затраты связанные с вызовом.

12. Свидетельство о приемке

Агрегат воздушно-отопительный АО2М-4 заводской номер _____
прошел приемо-сдаточные испытания в объеме, установленном
требованиям технических условий ТУ4863-016-02962743-2000 и признан
годным для эксплуатации.

Дата выпуска “ _____ ” _____ 20 _____ г.

М.П.

Изделие принято ОТК _____
подпись